



Chapitre 4: comment mesurer les $\neq$ paramètres

I Quels appareils de mesure ?


1) Rheomètres commerciaux





$\neq$ geometries
ex double couette



2) Machine de traction (solides viscoélastiques)





3) Expériences ad-hoc écoulement extrinsèque





II - Quelle sollicitation ? Quelle mesure ?



a) Le fluage




b) La relaxation



c) Oscillation



exemple Solide de Kelvin - Voigt



$$\sigma = E \epsilon + \eta \dot{\epsilon}$$

$$\dot{\epsilon} + \frac{E}{\eta} \epsilon = \frac{\sigma}{\eta}$$

Fluage

$$t < 0 \quad \sigma = 0$$

$$t \geq 0 \quad \sigma = \sigma_0$$

$$\epsilon = \frac{\sigma_0}{E} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$f(t) = \frac{1 - e^{-t/\tau}}{E}$$

Relaxation

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \quad \sigma = E \varepsilon_0$$

$$g(t) = E \quad \nearrow$$

Oscillation

Oscillation

$$\sigma^* = \sigma_0 e^{i\omega t} \quad \epsilon^* = \epsilon_0 e^{i\omega t}$$
$$\sigma_0 = E\epsilon_0 + \eta i\omega \epsilon_0$$

$$\sigma^* = \varepsilon(E + i\omega\eta) e^{i\omega t}$$

$$\sigma = \text{Re}(\sigma^*) = \epsilon_0 E \cos \omega t - \underbrace{\omega \eta \epsilon_0 \sin \omega t}_{G''}$$

$\uparrow$
 $G' = E$



$$= \sigma_0 \cos(\omega t + \delta)$$

$$= \sigma_0 (\cos \omega t \cos \delta - \sin \omega t \sin \delta)$$

$$G' = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0} \cos \delta$$

$$G'' = \frac{\sigma_0 \sin \delta}{\epsilon_0}$$

$$\tan \delta = \frac{G''}{G'}$$







III - La fonction réponse

→ Fluids complexes

→ Fonction complexe $\Rightarrow$ remonte et pousse

mit $G'(\omega)$ $G''(\omega)$

→ réponse à un dirac $H(\omega)$



$$\sigma = \int_0^{+\infty} g(t-t^*) \varepsilon(t^*) dt^*$$

↳ réponse à n'importe quelle sollicitation